



## ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MATO GROSSO

### PROTOCOLO

### DISCRIMINAÇÃO

**INDICAÇÃO N°: 464/2025**

**Autoria: Ver. José Armando da Fonseca**

O Vereador, signatário, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 157, parágrafo único e artigo 158 do Regimento Interno, **INDICA** ao Exmo. Sr.: **ERNANI FONSECA, Secretário Municipal de Obras**, venho por meio desta indicar para que seja feito a correção da caixa de captação de água pluvial (bueiro), localizado na Rua Ipiranga de esquina com a Rua Semirâmis Duailibi não esta capitando água adequadamente.

Esta indicação se faz necessária, para que seja realizado a correção dessa galeria de água pluvial, a mesma que não esta funcionando adequadamente e não esta captando a água da chuva de forma eficiente.

A falta de captação de água da chuva pelo bueiro pode causar alagamentos, inundações, danos a propriedades infraestrutura e uma possível erosão e buracos nessa rua .

**Sala das Sessões, 21 de Outubro de 2025**

Ver. José Armando da Fonseca  
2º Secretário(a) - Republicanos

